

A close-up photograph of a solar panel's surface, showing a grid of thin, dark lines. A small, brown, dead insect is visible on the panel, surrounded by a faint, circular shadow. The panel is mounted on a metal frame, with a silver-colored metal strip visible in the upper left corner.

パネルに虫の死骸が！

パネル劣化の原因になります。

強酸性の為に長期間経過するとパネルの表面にしみ込んで汚れが落ちないようにになります。